


工場内の改善一覧


その他改善 3-1 防虫カーテンの設置



その他改善 5 サージタンク 除塵フィルターの新設



中 2 階




その他改善 6 びん充填機の撤去



その他改善 7 大型紙容器充填機カバーの更新、防虫化



その他改善 3-2 防虫カーテンの設置



その他改善 3-4 防虫カーテンの設置



その他改善 4 製造室床の補修

- 壁の補修 (施行準備中)
- 防虫カーテンの設置
- 飛翔性昆虫捕虫器の移設、新設
- 汚染区位置
- 準清浄区域



対策その 2 配管のサニタリー化
 洗浄不良のあった配管を樹脂製からステンレス製のものに交換して自動洗浄できるように改善いたしました。



対策その 1 測温抵抗体・温度計の更新
 落雷による機能不全の可能性が推定された殺菌温度を制御する機器のほか、温度計、圧力計などすべての測定機器を更新しました。



その他改善 1 殺菌制御盤の点検

その他改善 2 冷蔵庫内温度の自記記録化

